



Министерство
теплива и энергетики Российской Федерации

ОСТ 34 10.747-97 ÷
ОСТ 34 10.754-97

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы
трубопроводов из углеродистой
и низколегированной сталей
на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²), t≤425 °C
для и тепловых электростанций

ОСТ 34 10.747-97 ÷ ОСТ 34 10.754-97

ЧАСТЬ I

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС
на Рраб < 2,2 Мпа ($22 \text{ кгс}/\text{см}^2$), $t \leq 425^\circ\text{C}$

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТИКОВЫЕ

Типы, конструктивные элементы и размеры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапэнергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23 декабря 1997 г. N 443

3 ВЗАМЕН ОСТ 34-10-748-92

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Типы сварных швов и сварочные материалы.....	2
4 Размеры выполненных сварных швов.....	6
5 Технические требования.....	7
Приложение А Библиография.....	13

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС
на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²) t ≤ 425 °C

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ Типы, конструктивные элементы и размеры

Дата введения 1998-03-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные стыковые соединения трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали тепловых электростанций с рабочим давлением Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²).

Стандарт устанавливает типы сварных соединений и размеры выполненных сварных швов, а также конструкцию кромок труб, деталей и сборочных единиц трубопроводов, подготовленных под сварку.

Стандарт соответствует требованиям руководящего документа «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций» РД 34 15.027-93 (далее по тексту РГМ-1с-93), утвержденного Госгортехнадзором России 7.02.1994 г. и Минтопэнерго России 30.12.1993 г [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная

ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа
t ≤ 425 °C. Технические требования.

3 Типы сварных швов и сварочные материалы

3.1 Конструктивные элементы подготовки кромок под сварку, рекомендуемые способы сварки и сварочные материалы должны соответствовать указанным в таблице 1.

3.2 Допускается применение исказанных в настоящем стандарте типов сварных соединений, проверенных в производственных условиях и обеспечивающих качество сварных соединений в соответствии с требованиями РТМ-1с-93.

3.3 При наличии специализированного оборудования для автоматической сварки допускается применение соединения типа Тр-1 для труб и деталей трубопроводов Ди до 89 мм с толщиной стенки до 3,5 мм по решению, предварительно согласованному местной организацией и предприятием-изготовителем трубопроводов (деталей).

Автоматическая аргонодуговая сварка соединения типа Тр-2 применяется для труб диаметром до 159 мм с толщиной стенки до 5 мм включительно.

3.4 Помимо указанных марок электродов и проволоки допускается применение электродов и проволок, разрешенных к применению РТМ-1с-93.

3.5 На чертежах блоков трубопроводов необходимо указывать условное обозначение сварного соединения согласно настоящего стандарта.

Пример условного обозначения сварного соединения С 01 (тип Тр-1):







Таблица 1

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разделки по РГМ-1с-93	Стыкуемые трубы или детали		Подготовка кромок деталей трубопроводов под сварку	Сварка	
		наружный диаметр труб Dн	номин. толщина стенки труб S		Способ сварки	Сварочные материалы
C 01*	Tr-1	от 14 до 89	от 2 до 3,5	 $0.3 + 0.2$ ≤ 0.3 45° $25 (\checkmark)$	Аргонодуговая автоматическая	Проволока сварочная: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГЛ-2 по ГОСТ 2246
C 02	Tr-2	от 14 до 820	от 2 до 12	 $35^\circ \pm 2^\circ$ 12.5 $1.5 + 0.5 (\leq 0.5)$ $25 (\checkmark)$ $D (Dн)$	Аргонодуговая ручная, аргонодуговая автоматическая, комбинированная дуговая покрытыми электродами	Проволока сварочная: Св-08ГС; Св-08Г2С Св-08ГЛ-2 по ГОСТ 2246. Электроды марок: УОННИ-13/45; УОННИ-13/45А; УОННИ 13/55; ТМУ-21У; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7 и др.

Продолжение таблицы 1

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разделки по РТМ-1с-93	Стыкуемые трубы или детали		Подготовка кромок деталей трубопроводов под сварку	Сварка	
		наружный диаметр труб D	толщина стенки труб S		Способ сварки	Сварочные материалы
C 03	Тр-Зг Тр-Зд	от 219 до 1620	от 6 до 14		Ручная дуговая покрытыми электродами, полуавтоматическая плавящимся электродом в среде защитного газа	Электроды марок: УОНПИ-13/45; УОНПИ-13/45А; УОНПИ 13/55; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7; ТМГУ-21У и др. Проволока сварочная: Св-08Г2С, по ГОСТ 2246

Продолжение табл. 1

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разъема по РТМ-1с-93	Стыкуемые трубы или детали		Подготовка кромок деталей трубопроводов под сварку	Сварка	
		наружный диаметр труб Dмм	толщина стенки труб S		Способ сварки	Сварочные материалы
С 04		от 720 до 1620	от 9 до 14	<p>30° ± 2°</p> <p>25°</p> <p>5</p> <p>D (Dg)</p>	<p>Ручная дуговая покрытыми электродами, полуавтоматическая плавящимся электродом в среде защитного газа</p>	<p>Электроды марок: УОНИИ-13/45; УОНИИ-13/45А; УОНИИ 13/55; ПУ-5; ПУ-6; ПУ-7; ПУ-7А; ТМУ-21У и др.</p> <p>Приволока сварочная: Св-08Г2С, по ГОСТ 2246</p>

* См. пункт 3.3

Окончание таблицы 1


- Примечания: 1 В соединении С 01 фаска $0,3 \times 45^\circ$ на внутренней кромке выполняется в случае радиографического контроля сварного соединения перед сборкой его под сварку
- 2 Для соединения С 02 в скобках указан размер зазора при автоматической аргонодутовой сварке без присадочной проволоки
- 3 В соединении С 02 для $D_h < 57$ мм угол скоса кромок может быть увеличен до $45^\circ \pm 2^\circ$; для $D_h > 57$ мм при ручной и полуавтоматической сварке разрешается изменение угла скоса кромок от 25 до 45° , при автоматической сварке угол скоса кромок должен составлять от 40° до 45°
- 4 Комбинированная сварка - это когда корень пива сваривают ручной или автоматической аргонодутовой сваркой, а заполнение разделки выполняют ручной дуговой или полуавтоматической сваркой
- 5 Способы сварки соединений конкретных изделий устанавливаются производственно-технологической документацией (ПТД) или технологическим процессом

4 Размеры выполненных сварных швов

4.1 Размеры выполненных сварных швов должны соответствовать указанным в таблицам 2 и 4.




Таблица 2

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разделки по РГМ-1с-93	Размеры выполненных сварных швов
С 01	Tp-1	

Окончание таблицы 2

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разделки по РТМ-1с-93	Размеры выполненных сварных швов
C 02	Tp-2	 <p>Diagram of a single-sided weld for type Tp-2. It shows a top plate with thickness D_t and a bottom plate. The weld width is labeled e. The total thickness of the bottom plate is given as $1.5 + 1.7$ mm.</p>
C 03	Tp-3	 <p>Diagram of a single-sided weld for type Tp-3. It shows a top plate with thickness D_t and a bottom plate. The weld width is labeled e. The total thickness of the bottom plate is given as g.</p>
C 04	-	 <p>Diagram of a single-sided weld for type Tp-3. It shows a top plate with thickness D_t and a bottom plate. The weld width is labeled e. The total thickness of the bottom plate is given as $g \pm 3$ mm. The thickness of the top plate is given as 2 ± 0.5 mm.</p>


* Для $D_t < 57$ мм размер принимать $1,5 \pm 1,0$

4.2 Величина вогнутости корня шва при односторонней сварке соединений с разделкой кромок типа Тр-1 и Тр-2 не должна превышать значений, приведенных в табл. 16.9 РТМ-1с-93.

5. Технические требования

5.1 Подготовка деталей и сборочных единиц под сварку, сборка и сварка должны производиться в соответствии с указаниями ПТД (карт технологического процесса) предприятия-изготовителя, разработанной в соответствии с требованиями РТМ-1с-93, ОСТ 34-10-766 и ТУ 34 10.1202-97

5.2 При стыковке труб, деталей и сборочных единиц с разными наружными диаметрами или толщинами стенок конец трубы с большим наружным диаметром должен быть обработан механическим способом согласно чертежу 1.



Чертеж 1

При разницах наружных диаметров соосно стыкуемых трубных элементов размер h должен быть не более 30% от толщины стенки более тонкого элемента, но не более 5 мм.


5.3 Смещение внутренних поверхностей свариваемых труб и фасонных деталей при сварке стыков без подкладного кольца с односторонней разделкой кромок не должно превышать величин, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Толщина стенки трубы	Диаметр трубы			Размеры в миллиметрах	
	≤ 200	> 200			
		Рраб свыше 2,2 МПа	Рраб до 2,2 МПа		
до 4				0,2 S	
свыше 4 до 10	$0,02S + 0,4$, но не более 1	$0,02S + 0,4$, но не более 1		$0,15 S$, но не более 2	
свыше 10 до 20					


5.4 В стыках труб, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце, допускается разность внутренних диаметров элементов не более 2 мм; зазор между кольцом и внутренней поверхностью элемента при этом должен составлять не более 1 мм.

5.5 Для обеспечения минимального смещения кромок с внутренней стороны при сборке соединений труб, деталей и сборочных единиц необходимо выполнить расточку или раздачу (без нагрева или с нагревом) концов труб и деталей (сборочных единиц) по внутреннему диаметру (чертеж 2). Величина раздачи должна соответствовать табл. 4.1 РТМ-1с-93.



Чертеж 2

5.5.1 Допускается выполнять расточку, в том числе согласно чертежу 3, и раздачу конца одной из стыкуемых труб или деталей (сборочных единиц) по внутреннему диаметру другой трубы или детали, при условии обеспечения толщины стенки после расточки не менее значения S_1 , указанного в табл. 4.



Чертеж 3

5.5.2 Допускается не производить расточку (раздачу) концов труб и деталей (сборочных единиц) в случаях, когда величина смещения внутренних кромок при сборке стыков не превышает значений, указанных в таблице 3.

5.6. Разрешается изменение величин зазоров, приведенных в таблице 1, в зависимости от применяемого способа сварки (из числа не указанных в таблице 1). Величина зазора в этом случае должна устанавливаться ПГД.

Таблица 4

В миллиметрах

Услов- ный проход <i>Dy</i>	Размеры присое- диняемых труб <i>Dh × S</i>	Кромка			Минимально- допустимая толщина стенки <i>S₁</i>	Длина расточки не менее <i>l</i>	Выполненный шов								
		Диаметр расточки (раздачі) <i>D_p</i>		Г			г			<i>g₁</i> не более	с				
		Номи- нальный	Предельное отклонение				Tр-1 C 01	TP-3 C 03	- C 04		Tр-1 C 01	Tр-2 C 02	Tр-3 C 03	- C 04	
10	14 × 2,0	11													
15	18 × 2,0	15	+0,18												
20	25 × 2,0	22													
25	32 × 2,0	29	+0,21		1,5										
32	38 × 2,0	35													
	45 × 2,0														
40	45 × 2,5	41	+0,25												
	57 × 2,5														
50	57 × 3,0	52	+0,30		2,0	10									
65	76 × 3,0	71													
	89 × 3,0														
80	89 × 3,5	84	+0,35		2,5										
	108 × 4,5														
100	108 × 4,0	102			3,0										
125	133 × 4,0	127	+0,40												

Продолжение таблицы 4

В миллиметрах

Услов- ный проход <i>Dy</i>	Размеры присо- единяе- мых труб <i>Dn × S</i>	Кромка			Длина расочки I по менес	Выполненный тип								
		Диаметр расочки (раздача) <i>Dr</i>		Минимально- допустимая толщина стенки <i>S₁</i>		г	в, не более	с				Tr-1 C 01	Tr-2 C 02	
		Номи- нальный	Предельное отклонение					Tr-1 C 01	Tr-3 C 03	- C 04	Tr-1 C 01	Tr-3 C 03	- C 04	
150	159 × 4,5													
150	159 × 5,0	151	+0,40	4,0	10									
200	219 × 6,0	210	+0,46	4,5				+1,0 2 -1,1			1,2	14±3	15±4	
	219 × 7,0	208		5,0				2±1,5			1,5	16±4	18±4	
250	273 × 6,0	263		4,5				+1,0 2 -1,1			1,2	14±3	15±4	
	273 × 8,0	259		6,0				2±1,5			1,5	16±4	18±4	
300	325 × 6,0	315	+0,52	4,5				+1,0 2 -1,1			1,2	14±3	15±4	
	325 × 8,0	311		6,5	20			2±1,5			1,5	16±4	18±4	
350	377 × 9,0	361	+0,57	7,5							2,0	19±4		
400	426 × 9,0	410	+0,63	7,0				+2,0 2,5 -4,5			2,0	19±4	22±5	
	426 × 10,0	408		8,5									25±5	
500	590 × 8,0	516	+0,70	6,0				2±1,5			1,5	16±4	18±4	

Окончание таблицы 4

В миллиметрах

Услов- ный проход <i>Dy</i>	Размеры присое- диняемых труб <i>Dii</i> × <i>S</i>	Кромка			Выполненный шов								
		Диаметр расточки (раздач) <i>Dp</i>		Минимально- допустимая толщина стенки <i>S₁</i>	Длина расточки <i>l</i> не менее	g			<i>g₁</i> не более	e			
		Номи- нальный	Предельное отклонение			<i>Tr-1</i> <i>C 01</i>	<i>Tr-3</i> <i>C 03</i>	- <i>C 04</i>		<i>Tr-1</i> <i>C 01</i>	<i>Tr-2</i> <i>C 02</i>	<i>Tr-3</i> <i>C 03</i>	- <i>C 04</i>
500	530 × 11	512	+0,7	9,0	20	+2,0 2,5 -1,5	-	-	2,0	22±5	22±5	-	-
600	630 × 8	616	+0,70	7,0	25	2±1,5	-	1,5	2,0	16±4	18±4	-	-
	630 × 12	608		10,0						22±5	25±5		
700	720 × 9	704	+0,80	8,0	20	-	-	-	2,0	19±4	18±4	18±4	-
	720 × 11	702		9,0						22±5	25±5	21±4	-
800	820 × 9	804	+0,90	8,0	-	-	-	-	2,0	19±4	18±4	18±4	-
	820 × 11	802		9,0						22±5	25±5	21±4	-
1000	1020 × 10	1002	+1,00		30	+	-	-	2,0	19±4	29±5	25±5	-
	1020 × 14	994		13,0									
1200	1220 × 11	1200	+1,00	10,0	25	+2,0 2,5 -1,5	-	-	-	25±5	21±4	-	-
	1220 × 14	1194		13,0	30	+	-	-	2,0	29±5	25±5	-	-
1400	1420 × 14	1398		11,0									
1600	1620 × 14	1598											

Приложение А
(информационное)
Библиография

[1] РД 34 15.027-93 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций.

СОДЕРЖАНИЕ

Детали и сборочные единицы трубопроводов
из углеродистой и низколегированной стали
на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см²), t≤425 °C
для тепловых электростанций

ЧАСТЬ I

OCT 34 10.747-97	ТРУБЫ И ПРОКАТ.СОРТАМЕНТ	2
OCT 34 10.748-97	СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ	23
OCT 34 10.749-97	КОЛЬЦА ПОДКЛАДНЫЕ	39
OCT 34 10.750-97	КОЛЕНА ГНУТЫЕ	46
OCT 34 10.751-97	КОЛЕНА КРУГОИЗОГНУТЫЕ	57
OCT 34 10.752-97	КОЛЕНА СЕКТОРНЫЕ СВАРНЫЕ	68
OCT 34 10.753-97	ПЕРЕХОДЫ СВАРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ	113
OCT 34 10.754-97	ПЕРЕХОДЫ ТОЧЕНЫЕ	139